

KRAFT&DELE

Stojak statyw do szlifierki kątovej

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



**PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA, NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

STOJAK DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga!

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia po raz pierwszy, należy uważnie przeczytać wszystkie informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji!

Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości

Trzymać z dala od dzieci. Urządzenie nie jest zabawką!

Jeśli produkt będzie przekazywany innej osobie, należy upewnić się, że został dołączony niniejszy podręcznik.

Ogólne wymiary: 240 x 190 x 280mm

Nadaje się do szlifierki kątovej o średnicy tarczy 115 mm lub 125 mm

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Stojak jest dodatkowym akcesorium do szlifierki kątovej, który umożliwia używanie szlifierki kątovej jako piły do cięcia.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących stojaka i szlifierki przed użyciem.
- Stojak powinien być przymocowany do bezpiecznej i równej powierzchni.
- Należy upewnić się, że miejsce pracy nie zawiera zanieczyszczeń, przeszkód i jest dobrze oświetlone
- Upewnij się, że przyjąłeś wygodną i pewną pozycję na solidnym podłożu przed rozpoczęciem cięcia.
- Podczas cięcia wytwarzane są iskry. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wszystkie materiały palne znajdują się z dala od miejsca pracy.
- Iskry ze szlifierki mogą uszkodzić lakier, szkło i inne powierzchnie.
- Nie należy nosić odzieży nylonowej lub poliestrowej podczas cięcia – należy nosić kombinezony odporne na ogień.
- Nie należy nosić luźnej odzieży, rozplecionych włosów, biżuterii, itp. podczas korzystania ze szlifierki.
- Osoby postronne i dzieci należy trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy z urządzeniem.
- Nigdy nie należy używać szlifierki bez osłony ochronnej.
- Osłona z tworzywa sztucznego przymocowana do stojaka ma na celu skierowanie powstających iskier w odpowiednią stronę oraz ochronę przez obrażeniami mogącymi powstać w wyniku odpryskiwania części tarczy tnącej. Należy używać stojaka tylko ze szlifierką z oryginalną metalową osłoną producenta.
- Podczas montażu stojaka, należy upewnić się, że osłona metalowa na szlifierce i plastikowa osłona na stojaku znajdują się pomiędzy użytkownikiem i tarczą tnącą, aby w sytuacji odprysnięcia jakiś elementów użytkownik nie został zraniony
- Po zamontowaniu stojaka, ale przed uruchomieniem szlifierki, należy opuścić szlifierkę do samego końca i sprawdzić, czy osłona metalowa na szlifierce zapewnia właściwą ochronę przed iskrami i odpryskującymi zanieczyszczeniami. Plastikowa osłona stojaka powinna być stosowana, aby zapewnić dodatkową ochronę przed iskrami, ale nie przed odpryskującymi elementami podczas pracy z urządzeniem.
- Przed użyciem należy ostrożnie przejrzeć tarczę tnącą pod kątem uszkodzeń, w tym złamań, odprysków lub nierówności. NIGDY nie używać uszkodzonej tarczy, gdyż może eksplodować.
- Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty na stojaku są w odpowiedni sposób dokręcone. Należy je sprawdzać regularnie podczas użytkowania. Drgania ze szlifierki mogą spowodować poluzowanie śrub podczas użytkowania.

- Należy upewnić się, że przewód zasilający znajduje się z dala od tarczy tnącej oraz iskier.
- Stojak może być używany tylko do szlifierki o średnicy tarczy 115mm lub 125mm.
- Tarcze tnące należy używać tylko, gdy szlifierka znajduje się na stojaku. Nie wolno używać tarcz przeznaczonych do szlifowania.
- Upewnij się, że materiał przeznaczony do cięcia jest bezpiecznie zamocowany w zacisku roboczym.
- Nie należy ciąć materiałów, które są wyraźnie zbyt duże, aby mogły być w bezpieczny sposób zamocowane w zacisku roboczym.
- Przed usunięciem materiału z zacisku należy poczekać, aż tarcza przestanie się obracać.
- Zawsze należy odłączyć szlifierkę od zasilania przed zamontowaniem w stojaku, podczas jakiegokolwiek konserwacji (np. wymiany tarczy tnącej), gdy stojak nie jest używany lub przed demontażem stojaka.

Montaż

1. Przymocuj stojak (2) do podstawy (1) za pomocą podkładek (3) i dokręć śruby (4).
 2. Przymocuj górne/dolne śruby regulacyjne (7) i (13) w górne/dolne otwory stojaka.
 3. Przymocuj dwa uchwyty szlifierki kątovej (14) i okrągły plastikowy pierścień (15) do podstawy poprzez przykręcenie śrub (5).
 4. Przymocuj uchwyt (10) do stojaka za pomocą podkładki (21) i dostarczonej nakrętki.
 5. Przymocuj szlifierkę kątową do uchwytów za pomocą śrub (8) i nakrętek (9).
- * Istnieją 3 różne średnice śrub (8) i nakrętek (9) (M6, M8 M10). Wybierz odpowiednie śruby pasujące do nakrętki mocującej szlifierkę kątową. Za pomocą śrub M6, M8, należy również dokonać mocowania za pomocą dostarczonego plastikowego pierścienia do uchwytu. (Patrz Rys. 2)
6. Dopasuj śruby regulacyjne (7) i (13), aby mieć pewność, że ostrza tnące znajduje się w pozycji pionowej do podstawy, a szlifierka kątovej jest dobrze zamontowana.
 7. Wciśnij uchwyt i sprawdź czy ostrze tnące znajduje się w otworze tnącym podstawy. Jeśli nie, należy poluzować śruby (4) i wyregulować położenie stojaka.
 8. Przymocuj osłonę ochronną zgodnie z schematem 3 i 4.
 9. Uruchom szlifierkę na kilku sekund. Wyłącz i sprawdź, czy wszystkie śruby, nakrętki i wkręty są odpowiednio przykręcone.

Obsługa

Mocowanie obrabianego przedmiotu:

Obróć pokrętko (18) i poluzuj zacisk (23). Umieść obrabiany przedmiot w zacisku i dokręć śrubę, aby unieruchomić obrabiany przedmiot.

Regulacja położenia i kąta obrabianego przedmiotu:

Poluźnij śruby (25), aby wyregulować położenie i kąt zacisku (24). Dokręć śruby po ustawieniu pozycji. Upewnij się, że obrabiany przedmiot znajduje się w środkowej pozycji tarczy tnącej.

Cięcie

Uruchom szlifierkę i wciśnij rączkę (10), aby przeciąć obrabiany przedmiot za pomocą szlifierki kątovej.

Uwaga: Należy zacząć cięcie przy użyciu lekkiej siły, a następnie zwiększać siłę podczas cięcia.



Należy nosić okulary ochronne, środki ochrony słuchu oraz rękawice podczas korzystania z urządzenia.



W zależności od ciętego materiału, może być również wymagane użycie maseczki przeciwpyłowej.

1. Postawa
2. Stojak
3. Podkładka
4. Śruba M6
5. Śruba M8
6. Stojak (górna część)
7. Górna śruba regulacyjna
8. Śruba
9. Nakrętka
10. Rączka
11. Element ochronny
12. Plastikowa osłona ochronna
13. Dolna śruba regulacyjna
14. Uchwyt szlifierki kątovej
15. Okrągły plastikowy pierścień
16. Śruba M6
17. Uchwyt
18. Pokrętło
19. Śruba M8
20. Okrągły zacisk
21. Podkładka
22. Nakrętka
23. Zacisk
24. Zacisk kątowy
25. Śruba M8
26. Podkładka
27. Śruba M5
28. Nakrętka
29. Nakrętka

